

**Záruka na výrobky**  
**Schodové platne DUNAJ, EXCELENT a DEZÉN BETÓN**  
**vo vzťahu k spôsobu ich zabudovania na konkrétnom vonkajšom schodisku.**

V prípade, že zhotoviteľ diela musí poskytnúť záruku na zhotovené dielo v trvaní 5 rokov, musí v zmluve o dielo uviesť informáciu o dĺžke záruky na zabudovaný výrobok, ktorá môže byť podľa vyhlásenia výrobcu aj kratšia ako 5 rokov.

Netreba zabudnúť na upozornenie týkajúce sa nevhodnosti použitia predmetných platní na exponované verejné vonkajšie schodiská, napr. v centrálnych mestských zónach, pred nákupnými centrami, atď.

V prípade, že v rámci záručnej doby reklamuje odberateľ tieto vady schodových platní :

1. Vypadnuté štrkové zrná
2. Zdevastovaná čelná hrana nástupnice
3. Viditeľné praskliny
4. Výkvety
5. Farebné zmeny a fľaky

je potrebné získať podrobnejšie informácie aj o jestvujúcom stave všetkých úložných a nosných podkladných vrstiev.

Záruka na vyššie uvedené vady by nemala platiť v prípadoch keď:

1. Podkladná betónová konštrukcia nie je dostatočne súdržná a pevná
2. Podkladná betónová konštrukcia nemala nástupnicové plochy v spáde min. 1%
3. Podkladná betónová konštrukcia nemala vyspravené väčšie nerovnosti a dutiny
4. Podkladná betónová konštrukcia nemala hydroizolačnú vrstvu
5. Úložná vrstva s cementovým spojivom nie je vodopriepustná (nie je kapilárne pasívnou drenážnou vrstvou)
6. Ak voda z drenážnej úložnej vrstvy nemohla voľne odtiecť
7. Nástupnice neboli v spáde min. 1%.

Spracoval: Ing. Dušan Klocok, KLOCOK Poprad s.r.o., Dubina 705, 059 16 Hranovnica  
Tel.: 0905 604744 E-mail: dklocok@pp.sknet.sk

23.1.2013